



REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR  
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

**GEMEINSAMER BERICHT ÜBER DAS  
ERGEBNIS DER UNTERSUCHUNGEN  
DES ZUSTANDS DER MUR UND DER  
LENDVA IM BEREICH DER  
STAATSGRENZE  
IM JAHRE 2016**

**SKUPNO POROČILO O IZSLEDKIH PREISKAV  
STANJA MURE IN LEDAVE NA OBMOČJU  
DRŽAVNE MEJE  
ZA LETO 2016**



## Inhaltsverzeichnis

<b>Inhaltsverzeichnis .....</b>	<b>2</b>
<b>1. Einleitung.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Bewertung des chemischen und ökologischen Zustands – Österreich und Slowenien .....</b>	<b>3</b>
<b>3. Untersuchungen.....</b>	<b>3</b>
<b>MUR/mura - Beurteilung der qualitativen Gegebenheiten in der gemeinsamen Grenzstrecke von Spielfeld bis Bad Radkersburg/Gornja Radgona .....</b>	<b>5</b>
<b>4. Chemischer Zustand der Mur.....</b>	<b>5</b>
<b>5. Ökologischer Zustand der Mur .....</b>	<b>5</b>
<b>6. Gesamtzustandsbewertung der Mur/mura - Österreich und Slowenien.....</b>	<b>6</b>
<b>LEDAVA/Lendva - Beurteilung der qualitativen Gegebenheiten der Lendva/Ledava in Sotina .....</b>	<b>7</b>
<b>7. Chemischer Zustand der Ledava/Lendva - Slowenien .....</b>	<b>7</b>
<b>8. Ökologischer Zustand der Ledava/Lendva - Slowenien .....</b>	<b>7</b>
<b>9. Gesamtzustandsbewertung der Ledava/Lendva - Slowenien .....</b>	<b>7</b>
<b>ANHANG 1: Tabellen und Grafiken der untersuchten chemischen und physikalisch - chemischen Parameter – Österreich und Slowenien .....</b>	<b>8</b>
<b>ANHANG 2: Tabellen der ökologisch – biologischen Untersuchungen - Slowenien.....</b>	<b>22</b>
<b>ANHANG 3: Legistische Grundlagen der Untersuchungstätigkeit im Rahmen der „Ständigen österreichisch-slowenischen Kommission für die Mur“ .....</b>	<b>26</b>

## **1. EINLEITUNG**

Bei der 15. Tagung der „Ständigen österreichisch-slowenischen Kommission für die Mur“ (11. bis 14. September 2006, Solkan) wurde das laufende Monitoring-Programm vereinbart. Die Untersuchungsergebnisse für das Jahr 2016 werden wie folgt dargestellt:

- Gemeinsamer Bericht über die Untersuchungen im Jahre 2016 der
  - Mur in Gornja Radgona / Bad Radkersburg
- Bericht der österreichischen Seite über die Untersuchungen im Jahre 2016 der
  - Mur in Spielfeld
- Bericht der slowenischen Seite über die Untersuchungen 2016 der
  - Ledava/Lendva in Sotina.

## **2. BEWERTUNG DES CHEMISCHEN UND ÖKOLOGISCHEN ZUSTANDS – Österreich und Slowenien**

Die Bewertung des Zustands in Österreich erfolgt für die einzelnen Messstellen entsprechend den Vorgaben der EU-Wasserrahmenrichtlinie bzw. dem österreichischen Wasserrechtsgesetz und dessen zugehörigen Verordnungen.

Die Bewertung des Zustands in Slowenien erfolgt für die einzelnen Messstellen entsprechend den Vorgaben der EU-Wasserrahmenrichtlinie bzw. der slowenischen Gesetzgebung.

Die Bewertungsgrundlagen beider Staaten sind im Anhang 3 aufgelistet.

## **3. UNTERSUCHUNGEN**

### **3.1 Parameter der bilateral vereinbarten chemischen und biologischen Untersuchungen.**

Die „Ständige österreichisch slowenischen Kommission für die Mur“ hat die Untersuchung der physikalisch-chemischen Parameter

- Wassertemperatur, pH – Wert, Elektrische Leitfähigkeit, Schwebstoffe,
- Sauerstoffgehalt, Sauerstoffsättigung,
- DOC, BSB5 aus der aufgeschüttelten Probe.
- AOX (nur in der Mur)
- Ammonium–Stickstoff, Nitrit–Stickstoff, Nitrat–Stickstoff,
- orthoPhosphat–Phosphor, Gesamtphosphat–Phosphor (unfiltrierte Probe),
- Chlorid, Sulfat

und der biologischen Parameter

- Makrozoobenthos und
- Phytobenthos und Makrophyten beschlossen.

### **3.2 Frequenz und grenzgewässerkommission-partnerschaftliche Aufteilung der Untersuchungen**

- Die von österreichischer Seite in der Mur in Bad Radkersburg/Gornja Radgona monatlich erhobenen physikalisch-chemischen Daten werden mit den von der slowenischen Seite am selben Ort (Grenzbrücke, Flussmitte) zeitlich alternierend untersuchten Parametern vereinbarungsgemäß gemeinsam tabellarisch und graphisch dargestellt (siehe Anhang 1).

- Die physikalisch-chemischen Untersuchungen der Mur in Spielfeld finden durch die österreichische Seite vereinbarungsgemäß allein und in Übereinstimmung mit den Untersuchungen der Gewässerzustandsüberwachungsverordnung (GZÜV) monatlich statt und werden ebenfalls tabellarisch und graphisch dargestellt. (siehe Anhang 1).
- Die physikalisch-chemischen Parameter am Anfang (Spielfeld) und Ende (Bad Radkersburg/Gornja Radgona) der gemeinsamen Fließstrecke der Mur werden als Maxima, 90-Perzentile, Mittelwerte, 10-Perzentile und Minima tabellarisch und graphisch aufgezeigt. Speziell für die Parameter Ammonium-Stickstoff und Nitrit-Stickstoff werden außerdem die Werte der Mittelwertquotienten in die Aufzeichnungen eingefügt. (siehe Anhang 1, Tabellen und Abbildungen).
- Für den gegenständlichen Bericht über den Zustand der Mur in Spielfeld und Gornja Radgona/Bad Radkersburg werden sowohl von österreichischer als auch von slowenischer Seite neben den physikalisch-chemischen Daten die letzten biologischen Untersuchungsergebnisse herangezogen.
- Basierend auf der Vereinbarung bei einer außerordentlichen Sitzung im Dezember 2014 wurde übereinstimmend festgehalten, dass die Stelle für biologische Untersuchungen am linken Ufer der Mur (auf österreichischer Seite), etwa 600 m unterhalb des Grenzbrücke Gornja Radgona – Bad Radkersburg, für beide Seiten als optimal und für den ganzen Wasserkörper als repräsentativ angesehen werden kann.
- Die sechsmal jährlich erfolgten physikalisch-chemischen Untersuchungen und die im September stattgefundenen biologischen Aufnahmen an der Lendva wurden im Jahre 2016 durch die slowenische Seite vereinbarungsgemäß in Sotina durchgeführt und entsprechend dargestellt, siehe Anhang 1 und 2.

### 3.3 Untersuchungsstellen

Die Probenahmen für die physikalisch-chemischen Untersuchungen erfolgten in **Bad Radkersburg/Gornja Radgona** von der Grenzbrücke und in **Spielfeld** von der Bundesstraßenbrücke jeweils aus der Flussmitte.

Die mit der Flussdynamik verbundene laufende Veränderung des Mur-Ufers in **Spielfeld** führte im Laufe der letzten Zeit zur Minderung der Repräsentativität der Untersuchungsstelle. Zur Hebung der Relevanz der vorgefundenen Biozönose für die Mur im Bereich des Eintritts in die gemeinsame Grenzstrecke ist die Festlegung einer neuen biologischen Probenahmestelle notwendig geworden, deren Neupositionierung im Gange ist.

# **MUR/MURA - Beurteilung der qualitativen Gegebenheiten in der gemeinsamen Grenzstrecke von Spielfeld bis Bad Radkersburg/Gornja Radgona**

## **4. CHEMISCHER ZUSTAND der Mur**

Im Jahr 2016 wurde keine Überwachung des chemischen Zustands der Grenz-Mur durchgeführt. Die Ergebnisse der Untersuchungen im Jahre 2013 zeigten einen guten chemischen Zustand des Flusses.

## **5. ÖKOLOGISCHER ZUSTAND der Mur**

### **5.1 Ökologischer Zustand - Physikalisch-chemische Qualitätselemente**

- Die Auswertung der physikalisch-chemischen Untersuchungsergebnisse in **Bad Radkersburg/Gornja Radgona** ergaben aus österreichischer und slowenischer Sicht keine Überschreitungen der UQN der physikalisch-chemischen Parameter. (Anhang 1, Tabellen).
- Aus österreichischer Sicht ergab sich für **Spielfeld** keine Überschreitung der Grenzwerte (UQN) der physikalisch-chemischen Qualitätselemente (Anhang 1, Tabellen).
- Der räumlich - zeitlich Vergleich der relevanten physikalisch-chemischen Parameter der **gemeinsamen Grenzstrecke der Mur** erstreckt sich im gegenständlichen Bericht auf die Jahre **2011 bis 2016** (siehe Anhang 1, Grafiken). Die hinsichtlich der Belastung der Mur relevanten Parameter (DOC, BSB5, Ammonium-Stickstoff, Nitrat-Stickstoff, orthoPhosphat-Phosphor, Gesamtphosphor, AOX) zeigten weder im Vergleich des Beginnes der gemeinsamen Grenzstrecke mit deren Ende ein signifikant abweichendes Verhalten noch wichen die Parameterwerte in der Periode 2011 bis 2016 voneinander besonders ab.

### **5.2 Ökologischer Zustand - Ökologisch-biologische Qualitätselemente**

Die biologischen Untersuchungen der österreichischen und slowenischen Seite werden im Jahre 2018 in Bad Radkersburg gemeinsam und in Spielfeld von österreichischen Experten vereinbarungsgemäß allein durchgeführt.

Die Grundlage für die gegenständlichen Auswertungen und Bewertungen stellt der jeweils zuletzt beobachtete Artenbestand von Makrozoobenthos und Phytobenthos dar.

### **5.3 Bewertung**

- Aus österreichischer und slowenischer Sicht erwies sich die Mur in **Bad Radkersburg/Gornja Radgona** biologisch-ökologisch gesehen in gutem ökologischen Zustand.
- Anhand der vorherrschenden Makrozoobenthos- und Phytabenthos-Biozönose wurde für die Mur in **Spielfeld** durch die österreichische Seite ein mäßiger ökologischer Zustand festgestellt.

### **6. GESAMTZUSTANDSBEWERTUNG der Mur/Mura - Österreich und Slowenien**

- Die österreichischen und slowenischen Experten stuften den Zustand der Mur in **Gornja Radgona/Bad Radkersburg** als gut ein.
- Aus österreichischer Sicht war für die Mur in **Spielfeld** ein mäßiger Zustand zu bewerten.

# **LEDAVA/LENDVA - Beurteilung der qualitativen Gegebenheiten der Lendva/Ledava in Sotina**

## **7. CHEMISCHER ZUSTAND der Ledava/Lendva - Slowenien**

Für die Ledava/Lendva wurde kein Monitoring der Prioritären Stoffe durchgeführt. Auf Grund der Risikoanalyse ist aber davon auszugehen, dass der gute chemische Zustand gegeben ist. Für die Ledava/Lendva wird daher ein guter chemischer Zustand abgeschätzt.

## **8. ÖKOLOGISCHER ZUSTAND der Ledava/Lendva - Slowenien**

### **8.1 Ökologischer Zustand - Physikalisch-chemische Qualitätselemente**

Die physikalisch-chemischen Daten wurden im Jahre 2016 sechsmal erhoben.

- Nahezu alle untersuchten physikalisch-chemischen Parameter schwankten mit ihren mittleren Konzentrationen im Vergleich der Untersuchungen der Jahre 2010, 2013 und 2016 in relativ engen Grenzen. Die Werte der belastungsrelevanten Parameter wiesen auf einen guten physikalisch-chemisch Zustand hin (siehe Anhang 1)

### **8.2 Ökologischer Zustand -Ökologisch-biologische Qualitätselemente**

Die biologisch-ökologischen Untersuchungen der Ledava/Lendva erfolgten am 7. September 2016. Der beobachtete Artenbestand von Makrozoobenthos und Phytabenthos ist dem Anhang 2 zu entnehmen und stellt zusammen mit den physikalisch-chemischen Parametern die Grundlage für die Auswertung und Bewertung dar (Anhang 2).

- Anhand der beobachteten Biozönose wurde die Ledava/Lendva in Sotina als in ökologisch-biologisch unbefriedigendem Zustand befindlich bewertet (Anhang 2).

## **9. GESAMTZUSTANDSBEWERTUNG der Ledava/Lendva - Slowenien**

Die Ledava/Lendva befand sich nach slowenischer Bewertung in Jahr 2016 insgesamt gesehen in einem unbefriedigenden Zustand.

Dieser Bericht wurde von den österreichischen und slowenischen Experten einvernehmlich und gemeinsam erstellt. Die inhaltliche Richtigkeit wird von den Experten nachstehend bestätigt.

Bruck a. d. Mur, am 9. November 2017

*Fris*


Die österreichischen Experten:

*Dolman*

Die slowenischen Experten:

## **ANHANG 1: Tabellen und Grafiken der untersuchten chemischen und physikalisch - chemischen Parameter – Österreich und Slowenien**

### **Legende der Grafiken**



**Tabelle 1: Physikalisch-chemische Parameter der Mur, Gornja Radgona/Bad Radkersburg 2016 – Österreich und Slowenien**

Parameter		A	SLO	A	SLO	A	SLO	A	SLO	A	SLO	A	SLO	A
Mur, Bad Radkersburg 2016														
Durchflussmenge	Einheit	Jän.	Jän.	Feb.	Feb.	Mrz	Mrz	Apr.	Apr.	May	May	Juni		
Wassertemperatur (T)	Pretok	m <sup>3</sup> /s	62	50	103	75	128	118	142	125	164	143	165	
Sofortauersloß	Temperatura vode	°C	3,3	1,7	6,6	6	9,1	7,2	14,7	13,7	14,3	14,3	18,5	
Sauerstoff-sättigung	Kisik sonda	mg/l	13,6	12,9	11,6	10,2	11,5	11,0	10,1	7,9	9,6	8,1	8,6	
AOX	Nasičenost s kisikom - sonda	%	106,0	95	98,0	101	104,0	101	103,0	77	96,0	82	94,0	
DOC	μg/l	16,0	15	29,0	9	9	23,0	10	14,0	6	14,0	6	18,0	
BSB5, unfiltriert	mg/l	2,3	3,30	2,29	3,40	2,6	3,40	2,51	3,10	1,65	2,60	1,49		
pH-Wert	BPK5	mg/l	2,2	1,70	1,0	1,40	1,3	1,40	0,7	1,70	0,9	1,00	0,5	
elektr. Leitfähigkeit	Elektročna prevodnost (25,0°C)	µS/cm	412,0	455	364,0	352	343,0	360	279,0	279	264,0	295	253,0	
Ammonium-N	Amonij	mg/l	0,031	0,064	0,049	0,048	0,041	0,063	0,012	0,023	0,021	0,039	[0,003]	
Nitrit-N	Nitrit	mg/l	0,0226	0,015	0,0283	0,018	0,0284	0,024	0,0204	0,010	0,0527	0,017	0,0597	
Nitrat-N	Nitrat	mg/l	1,77	2,10	1,59	1,81	1,74	2,10	0,993	1,11	1,29	1,11	0,918	
Chlorid	Kloridi	mg/l	19,8	24,0	18,0	20,0	12,8	18,0	9,57	10,0	8,65	8,9	7,27	
o-Phosphat-P, filtriert	Ortofosfati	mg/l	0,019	0,036	0,019	0,041	<0,005	0,021	0,013	0,015	0,005	0,015	[0,002]	
Gesamtphosphat-P, unfiltriert	Celotini fosfor - nefiltriran	mg/l	0,049	0,260	0,058	0,107	0,032	0,056	0,024	0,051	0,059	0,077	0,045	
Schwebstoffe	Suspendirane snovi po sušenju	mg/l	4,5	2,5	20,0	3,3	10,0	8,6	8,5	1	34,5	7,4	11,5	
Sulfat	Sulfat	mg/l	-	36,0	-	30,0	-	30,0	-	23,0	-	21,0	-	
Ammonium														
Umweltqualitätsnorm UQN			381,0	699,4	608,4	381,0	608,4	381,0	691,3	448,3	795,6	381,0	692,1	
Quotient UQNNH4-N			0,081	0,091	0,081	0,126	0,067	0,165	0,017	0,052	0,026	0,102		
Nitrit														
Umweltqualitätsnorm UQN														
Quotient UQNNNO2-N														

**Tabelle 1: Fortsetzung Tabelle 1: Physikalisch-chemische Parameter der Mur, Bad Radkersburg 2016 – Mur, Bad Radkersburg 2016**

Parameter	Einheit	Juli			Aug.			Sep.			Okt.			Nov.			Dez.			JES
		2016	06.07.	11.07.	03.08.	29.08.	07.09.	12.09.	26.09.	05.10.	19.10.	02.11.	24.11.	06.12.	15.12.					
Durchflussmenge	m³/s	206	155	197	177	221	138	95	97	93	98	143	86	95						
Wassertemperatur (T)	°C	19,5	19,4	19,7	17,5	16,4	12,8	13,9	11,2	11,0	8,3	4,9	3,3							
Sofortsauersstoff	mg/l	9,1	9,1	9,0	7,9	10,9	9,5	5,6	11,6	10,1	10,7	11,4	13,7	10,1						
Sauerstoff-sättigung	%	101,0	102	100,0	86	117,0	101	54	110,0	98	100	90	107	100						
AOX	µg/l	10,0	10	13,0	10	18,0	11	11	31,0	4	23	13	17	12						
DOC	mg/l	1,89	3,40	3,25	2,20	2,23	3,10	6,00	2,42	2,90	2,3	3,60	2,0	3,20						
BSPB5, unfiltriert	BPk5	0,5	0,60	0,6	0,60	0,7	1,00	3,10	0,8	1,50	1,0	2,20	1,2	1,80						
pH-Wert	pH	7,8	8,1	7,8	8,2	8,1	8	7,8	8,1	7,9	8	7,8	8,1	8,1						
Elektr. Leitfähigkeit	µS/cm	251,0	302	235,0	301	297,0	304	390	343,0	334	341,0	603	332,0	344						
Ammonium-N	mg/l	[0,003]	0,028	0,045	0,020	0,018	0,005	0,005	0,033	0,021	<0,01	0,023	0,022	0,037						
Nitrit-N	mg/l	<0,001	0,010	<0,001	0,009	0,0195	0,008	0,016	0,0191	0,014	0,028	0,014	0,016	0,017						
Nitrat-N	mg/l	0,944	0,90	0,832	0,99	1,05	0,90	0,70	1,04	1,31	1,2	1,40	1,4	1,40						
Chlорид	mg/l	7,87	8,3	6,27	7,8	9,47	8,8	12,0	11,1	12,0	10,6	13,0	12,0	16,0						
o-Phosphat-P, filtriert	mg/l	<0,005	0,012	<0,005	0,014	<0,005	0,005	0,005	[0,002]	0,012	[0,002]	0,010	<0,005	0,017						
Gesamtphosphat-P, umfiltriert	mg/l	0,076	0,033	0,032	0,076	0,026	0,063	0,039	0,026	0,056	0,030	0,062	0,024	0,048						
Schwebstoffe	Sulfat	-	22,0	-	23,0	-	24,0	25,0	-	28,0	-	23,0	-	30,0						

**Fortsetzung Tabelle 1: Physikalisch-chemische Parameter der Mur, Bad Radkersburg/Gornja Radgona 2016 – Österreich und Slowenien**

Mur, Bad Radkersburg 2016								Slowenien DOBRO/ZMERNO		Slowenien Status	
Parameter		Einheit	MW	Median	MW-Quotient	(T=98 Perz.) 90 Perzentil	Österreich QZV Ökologie	OG Grenzwerte gut/mäßig			
Durchflussmenge	Pratok	m <sup>3</sup> /s	128	127							
Wassertemperatur (T)	Temperatura vode	°C	11,9	13,3		19,6	23-28				
Sofortsauerstoff	Kisik sonda	mg/l	10,2	10,1							
Sauerstoff-sättigung	Nasičenosť kisikom - sonda	%	97	100		107	80-120				
AOX	µg/l	14	13			23	50	20	DOBRO		
DOC	mg/l	2,80	2,60			3,40	6				
BSS5, unfiltriert	BPK5	mg/l	1,23	1,00		2,08	4,3	5,4	ZERO DOBRO		
pH-Wert	pH	mg/l	8,0	8,0		8,3	6-9				
elekt. Leitfähigkeit	Električna prevodnosť (25 °C)	µS/cm	335	333		405					
Ammonium-N	Amonij	mg/l	0,031	0,028		0,063	0,049				
Nitrit-N	Nitrit	mg/l	0,021	0,017		0,122	0,028				
Nitrat-N	Nitrat	mg/l	1,28	1,16		5,5	21,0 DOBRO	5,6			
Chlорid	Kloridi	mg/l	12,2	10,9		19,3					
o-Phosphat-P, filtriert	Otofosfat	mg/l	0,016	0,015		0,028					
Gesamtphosphat-P, unfiltriert	Celotni fosfor - nefiltrirani	mg/l	0,059	0,050		0,077	0,100	0,100	DOBRO		
Schwebstoffe	Suspendirane snovi po sušenju	mg/l	16,5	7,1		39,1					
Sulfat	Sulfat	mg/l	26,3	24,5		30,0	150	150	DOBRO		

#### Ammonium

Umweltqualitätsnorm UQN	
Quotient UQN/NH4-N	0,063

#### Nitrit

Umweltqualitätsnorm UQN	
Quotient UQN/NO2-N	0,122

**Tabelle 2: Physikalisch-chemische Parameter der Mur, Spielfeld 2016 – Österreich**

Mur, Spielfeld 2016		Einheit	Jän.	Feb.	Feb.	März	Apr.	Mai	Mai	Juni	Juni
<b>Parameter</b>			<b>20.01.</b>	<b>20.01.</b>	<b>03.02.</b>	<b>17.02.</b>	<b>02.03.</b>	<b>16.03.</b>	<b>06.04.</b>	<b>20.04.</b>	<b>18.05.</b>
Durchflussmenge	Pretok	m <sup>3</sup> /s	53	50	96	106	130	99	130	127	172
Wassertemperatur (T)	Temperatura vode	°C	3,4	3,6	5,1	6,1	7,1	8,0	12,0	13,3	13,4
Sofortsauerstoff	Kisik sonda	mg/l	12,1	11,9	11,3	11,6	11,2	11,8	9,8	9,8	10,0
Sauerstoffsättigung	Nasičenost s kisikom - sonda	%	93,0	94,0	91,0	97,0	93,0	103,0	93,0	97,0	99,0
AOX		µg/l	18,0	32,0	25,0	26,0	12,0	12,0	24,0	20,0	16,0
DOC		mg/l	2,96	2,33	2,8	2,6	1,72	2,54	1,85	2,57	1,57
BSB5, unfiltriert	BPK5	mg/l	1,3	2,2	1,4	1,9	1,8	1,1	0,9	0,9	0,6
pH-Wert	pH	-	8,0	8,2	8,0	7,9	8,3	7,9	7,8	7,8	7,7
elektr. Leitfähigkeit	Električna prevodnošč (25 °C)	µS/cm	422,0	423,0	372,0	348,0	360,0	334,0	263,0	278,0	241,0
Ammonium-N	Amonij	mg/l	0,107	0,09	0,069	0,107	0,066	0,077	0,054	0,021	[0,003]
Nitri-N	Nitrit	mg/l	0,0436	0,0461	0,0365	0,0293	0,0326	0,0261	0,0214	0,02	0,0403
Nitrat-N	Nitrat	mg/l	1,94	1,79	2,6	1,65	1,75	1,48	0,907	0,933	<0,001
Chlорид	Kloridi	mg/l	19,0	23,6	16,2	18,8	13,6	11,7	9,41	9,58	7,53
o-Phosphat-P, filtriert	Ortofosfat	mg/l	0,021	0,018	0,014	0,029	0,025	0,009	<0,005	0,015	<0,005
Gesamtporphosphat-P, unfiltriert	Celotni fosfor - nefiltriran	mg/l	0,056	0,063	0,059	0,065	0,038	0,032	0,034	0,026	0,024
Schwebstoffe	Suspendirane snovi po sušenju	mg/l	<1	9,5	14,5	22,5	6,0	8,5	38,5	6,0	13,0
<b>Ammonium</b>											
Umweltqualitätsnorm UQN			608,4	448,3	608,4	699,4	381,0	699,4	795,6	795,6	894,6
Quotient UQN/NH4-N			0,176	0,201	0,113	0,153	0,173	0,110	0,068	0,026	0,037
<b>Nitrit</b>											
Umweltqualitätsnorm UQN			240,0	240,0	240,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
Quotient UQN/NO2-N			0,182	0,192	0,152	0,122	0,181	0,145	0,119	0,111	0,224
									0,257		0,289

**Fortsetzung Tabelle 2: Physisch-chemische Parameter der Mur, Spielfeld 2016 – Österreich**

Mur, Spielfeld 2016		Einhheit	Juli	Juli	Aug.	Aug.	Sep.	Sep.	Okt.	Nov.	Nov.	Dez.	Dez.
<b>Parameter</b>		2016	06.07.	20.07.	03.08.	17.08.	07.09.	21.09.	05.10.	20.10.	02.11.	16.11.	06.12.
Durchflussmenge	Pretok	m <sup>3</sup> /s	203	220	210	273	235	142	118	220	117	131	106
Wassertemperatur (T)	Temperatura vode	°C	18,0	19,9	17,7	19,2	14,9	16,6	11,3	13,9	10,4	11,7	4,6
Sofortsauerstoff	Kisik sonda	mg/l	8,7	9,0	9,2	9,3	9,0	10,7	9,3	9,7	12,0	10,7	12,5
Sauerstoffsättigung	Nasičenost s kisikom - sonda	%	95,0	101,0	100,0	103,0	92,0	112,0	88,0	95,0	109	103	100
AOX		µg/l	10,0	10,0	16,0	21,0	17,0	15,0	13,0	10,0	13	25	24
DOC		mg/l	1,93	1,87	3,16	2,85	2,26	2,17	2,39	2,28	1,9	1,3	1,2
BSB5, unfiltriert	BPK5	mg/l	0,5	0,8	0,9	0,6	0,4	0,5	2,0	0,8	1,9	0,5	1,5
pH-Wert	pH	-	8,0	7,5	7,8	7,7	7,8	8,0	7,8	7,7	8,0	8,1	7,9
elektr. Leitfähigkeit	Električna prevodnost (25 °C)	µS/cm	260,0	251,0	240,0	241,0	301,0	294,0	333,0	337,0	335,0	323,0	324,0
Ammonium-N	Amonij	mg/l	[0,003]	[0,003]	<0,01	[0,003]	[0,003]	0,028	[0,003]	0,037	0,036	0,010	0,037
Nitrit-N	Nitrit	mg/l	<0,001	<0,001	0,0261	0,001	0,0359	0,0182	0,0284	0,0329	0,035	0,038	0,005
Nitrat-N	Nitrat	mg/l	0,963	0,963	1,11	0,823	0,928	0,994	1,19	1,02	1,17	1,3	1,17
Chlorid	Kloridi	mg/l	6,9	7,39	6,67	6,32	9,17	9,05	10,7	10,2	7,4	11,1	9,8
o-Phosphat-P, filtriert	Ortofosfati	mg/l	<0,005	[0,002]	<0,005	[0,002]	<0,005	[0,002]	[0,002]	[0,002]	0,011	0,005	0,018
Gesamtphosphat-P, unfiltriert	Celotni fosfor - nefiltriran	mg/l	0,026	0,046	0,33	0,042	0,018	0,023	0,03	0,022	0,036	0,021	0,022
Schwebstoffe	Suspendirane snovi po sušenju	mg/l	43,5	38,5	462,0	85,5	6,5	40,0	26,0	6,0	32,0	8,5	4,5

Ammonium													
Umweltqualitätsnorm UQN													
Quotient UQN/NH4-N													

Nitrit													
Umweltqualitätsnorm UQN													
Quotient UQN/NO2-N													

**Fortsetzung Tabelle 2: Physikalisch-chemische Parameter der Mur, Spieldorf 2016 – Österreich**

Mur, Spieldorf 2016				Median	MW-Quotient	(T=38 Perz.) 90 Perzentil	Österreich QZV Ökologie OG Grenzwerte gut/mäßig
Parameter		Einheit					
Durchflussmenge	Prelok	m³/s	149,2	130,5			
Wassertemperatur (T)	Temperatura vode	°C	11,8	12,7	19,58	23-28	
Sofortsauerstoff	Ksik sonda	mg/l	10,4	9,9			
Sauerstoffsättigung	Nasšenost s kisikom - sonda	%	97,0	96,5	105,80	80-120	
AOX		µg/l	17,2	15,5			
DOC		mg/l	2,11	2,09	2,84	6,00	
BSB5, unfiltriert	BPR5	mg/l	1,08	0,90	1,90	4,30	
pH-Wert	-	-	7,9	7,9	8,07	6-9	
elekt. Leitfähigkeit	Električna prevođnost (25 °C)	µS/cm	307	312	368		
Ammonium-N	Amonij	mg/l	0,053	0,037	0,089	0,100	
Nitrit-N	Nitrit	mg/l	0,030	0,033	0,170	0,046	
Nitrat-N	Nitrat	mg/l	1,25	1,12	1,778	5,5	
Chlorid	Kloridi	mg/l	10,7	9,48			
o-Phosphat-P, filtriert	Otfosfat	mg/l	0,016	0,015		0,025	
Gesamtphosphat-P, unfiltriert	Calchni fosfor - nefiltriran	mg/l	0,050	0,035		0,064	
Schw ebstoße	Suspendirane snovi po sušanju	mg/l	41,6	14,5	43,9		


#### Ammonium

Umweltqualitätsnorm UQN	
Quotient UQNNH4-N	0,089

#### Nitrit


Umweltqualitätsnorm UQN	
Quotient UQNNO2-N	0,170

**Abbildung 1: DOC: Maximum, 90-Perzentil, Mittelwerte, 10-Perzentil, Minimum der Mur in Spielfeld und Bad Radkersburg/Gornja Radgona 2011-2016**




**Abbildung 2: BSB5: Maximum, 90-Perzentil, Mittelwerte, 10-Perzentil, Minimum der Mur in Spielfeld und Bad Radkersburg/Gornja Radgona 2011-2016**


**Abbildung 3: Ammonium-Stickstoff (NH4-N): Maximum, 90-Perzentil, Mittelwerte, 10-Perzentil, Minimum der Mur in Spielfeld und Bad Radkersburg/Gornja Radgona 2011-2016**




**Abbildung 4: Nitrat-Stickstoff (NO3-N): Maximum, 90-Perzentil, Mittelwerte, 10-Perzentil, Minimum der Mur in Spielfeld und Bad Radkersburg/Gornja Radgona 2011-2016**




**Abbildung 5: Gesamt-Phosphor unfiltriert (GP): Maximum, 90-Perzentil, Mittelwerte, 10-Perzentil, Minimum der Mur in Spielfeld und Bad Radkersburg/Gornja Radgona 2011-2016**




**Abbildung 6: orthoPhosphat-Phosphor (oPO<sub>4</sub>-P): Maximum, 90-Perzentil, Mittelwerte, 10-Perzentil, Minimum der Mur in Spielfeld und Bad Radkersburg/Gornja Radgona 2011-2016**



**Abbildung 7: Chlorid (Cl) Maximum, 90-Perzentil, Mittelwerte, 10-Perzentil, Minimum der Mur in Spielfeld und Bad Radkersburg/Gornja Radgona 2011-2016**



**Abbildung 8: AOX, Maximum, 90-Perzentil, Mittelwerte, 10-Perzentil, Minimum der Mur in Spielfeld und Bad Radkersburg/Gornja Radgona 2011-2016**



**Tabelle 3: Physikalisch-chemische Parameter der Ledava/Lendva in Sotina 2016 – Slowenien**

Ledava, Sotina, 2016	Datum	feb	mar	mej	avg	nov	Min	Max	povprečje	90. percentil	mediana	mejna vrednost DOBROZEMENOSTI	stanje
FRÉTOK													
Durchfluss	m³/s	0,3	0,6	0,4	0,2	0,2	0,2	0,6	0,3	0,5	0,3		
Temperatura vode	°C	7,0	5,6	15,0	17,5	16,1	8,1	5,6	17,5	11,8	16,8	11,6	
Ksik sonda	mg O <sub>2</sub> /l	9,5	8,9	8,8	5,2	8,6	11,1	5,2	11,1	8,7	10,3	8,9	
Nastenost s kisikom – sonda	%	83	74	94	56	90	96	56	96	82	95	87	
DOC	mg C/l	2,70	2,10	2,90	4,10	3,30	2,40	2,10	4,10	2,92	3,70	2,80	
BPK5	BSB5	mg O <sub>2</sub> /l	1,50	1,50	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,33	1,75	1,25	4,40
pH	pH-Wert	-	7,8	8,3	7,8	7,9	7,7	7,7	8,3	7,9	8,1	7,8	
Bekršna previdnost (25 °C)	Elektrolytische Leitfähigkeit (25°C)	µS/cm	425	383	431	658	444	423	383	658	461	551	428
Amonij	Ammonium-Stickstoff	mg N/l	1,009	0,148	0,050	0,186	0,055	0,051	0,050	1,009	0,250	0,588	0,101
Nitrit	Nitrit-Stickstoff	mg N/l	0,220	0,056	0,029	0,100	0,027	0,022	0,022	0,076	0,180	0,042	
Nitrat	Nitrat-Stickstoff	mg N/l	2,94	4,07	3,39	0,99	1,31	2,94	0,99	4,07	2,61	3,73	2,94
Klorid	Chlrid	mg/l	27,0	21,0	22,0	50,0	13,0	21,0	13,0	50,0	25,7	38,5	21,5
Oriofosfat	Orthophosphat-Phosphor	mg P/l	0,005	0,005	0,023	0,249	0,038	0,023	0,005	0,249	0,057	0,144	0,023
Celolini fosfor - nefiriran	Gesamtphosphat-Phosphor	mg P/l	0,066	0,070	0,054	0,789	0,189	0,054	0,054	0,789	0,204	0,489	0,068
Suspendirane snovi po sušenju	Schwefeloxide	mg/l	8,3	6,9	12,0	26,0	18,0	5,0	5,0	26,0	12,7	22,0	10,2
Sulfat	Sulfat	mg/l	21,0	23,0	20,0	23,0	16,0	19,0	16,0	23,0	20,3	23,0	20,5
													150,00

Abbildung 9: DOC und BSB5: Maximum, 90 Perzentil Mittelwerte, 10-Perzentil und Minimum der Ledava/Lendva in Sotina 2010, 2012, 2016







Abbildung 10: NH4-N und NO3-N: Maximum, 90 Perzentil Mittelwerte, 10-Perzentil und Minimum der Ledava/Lendva in Sotina 2010, 2012, 2016




**Abbildung 11: OrthoPhosphat-Phosphor (oPO<sub>4</sub>-P) und Gesamtphosphat-Phosphor (GP): Maximum, 90 Perzentil Mittelwerte, 10-Perzentil und Minimum der Lendva/Lendva in Sotina 2010, 2012, 2016**



**Abbildung 12: Elektrische Leitfähigkeit (EL25) und Sauerstoffsättigung (O2%): Maximum, 90 Perzentil Mittelwerte, 10-Perzentil und Minimum der Lendva/Lendva in Sotina 2010, 2012, 2016**



**Lendva, Sotina, Elektr. Leitfähigkeit (µS/cm) 2010, 2013, 2016**



**ANHANG 2: Tabellen der ökologisch – biologischen Untersuchungen –**  
**Slowenien**

Tabelle4: Makrozoobenthos, der Ledava/Lendva in Sotina 2016 – Slowenien

		<b>Reka</b>	<b>Ledava</b>
		<b>Vzorčno mesto</b>	<b>Sotina</b>
		<b>Ekološki tip</b>	<b>R_SI_11_PN-gric_1</b>
		<b>Saproben tip</b>	<b>SI1.35</b>
		<b>Datum vzorčenja</b>	<b>07.09.2016</b>
<b>Višji takson</b>	<b>Družina</b>	<b>Takson</b>	<b>število/m<sup>2</sup></b>
Oligochaeta	Lumbricidae	Eiseniella tetraedra	2
Oligochaeta	Tubificidae	Tubificidae-brez lasastih ščetin	6
Oligochaeta	Tubificidae	Tubificidae-z lasastimi ščetinami	5
Gastropoda	Physidae	Physa fontinalis	6
Arachnida	Hydrachnidia	Hydrachnidia	2
Amphipoda	Gammaridae	Gammarus fossarum	2
Ephemeroptera	Baetidae	Baetis biceratus/vernus	2
Ephemeroptera	Ephemeridae	Ephemerina danica	2
Odonata	Calopterygidae	Calopteryx splendens	11
Odonata	Gomphidae	Gomphus vulgatissimus	2
Odonata	Gomphidae	Onychogomphus forcipatus	2
Odonata	Platycnemididae	Platycnemis pennipes	14
Coleoptera	Hydrophilidae	Laccobius sp.	2
Trichoptera	Hydropsychidae	Hydropsyche angustipennis	2
Trichoptera	Hydropsychidae	Hydropsyche sp.-juv.	2
Diptera	Chironomidae	Chironomini	189
Diptera	Chironomidae	Tanypodinae	10
Diptera	Chironomidae	Tanytarsini	74

Tabelle 5: Phytobenthos der Ledava/Lendva in Sotina 2016 – Slowenien

Reka	Ledava
Vzorčno mesto	Sotina
Datum	07.09.2016
<b>DIATOMEJE</b>	<b>Ind. / 501</b>
<i>Achnanthes bioretii</i>	8
<i>Achnanthes laterostrata</i>	13
<i>Achnanthes minutissima</i>	9
<i>Achnanthes sp.</i>	6
<i>Amphora libyca</i>	2
<i>Amphora montana</i>	1
<i>Amphora pediculus</i>	4
<i>Cocconeis placentula</i>	40
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	2
<i>Cymbella prostrata</i>	+
<i>Cymbella tumidula</i>	3
<i>Fragilaria capucina v. capitellata</i>	+
<i>Fragilaria pinnata</i>	16
<i>Fragilaria ulna</i>	1
<i>Frustulia vulgaris</i>	1
<i>Gomphonema minutum</i>	4
<i>Gyrosigma acuminatum</i>	16
<i>Gyrosigma attenuatum</i>	+
<i>Gyrosigma nodiferum</i>	1
<i>Melosira varians</i>	4
<i>Navicula atomus</i>	20
<i>Navicula capitata</i>	5
<i>Navicula capitatoradiata</i>	+
<i>Navicula cryptocephala</i>	7
<i>Navicula cuspidata</i>	1
<i>Navicula gregaria</i>	13
<i>Navicula lanceolata</i>	3
<i>Navicula menisculus</i>	2
<i>Navicula pupula</i>	10
<i>Navicula reichardtiana</i>	3
<i>Navicula rhynchocephala</i>	+
<i>Navicula Schroeteri</i>	2
<i>Navicula tripunctata</i>	1
<i>Navicula trivialis</i>	6
<i>Navicula viridula</i>	248
<i>Nitzschia acicularis</i>	6
<i>Nitzschia capitellata</i>	2
<i>Nitzschia constricta</i>	2
<i>Nitzschia dissipata</i>	2
<i>Nitzschia dubia</i>	+
<i>Nitzschia frustulum</i>	+
<i>Nitzschia linearis</i>	1
<i>Nitzschia palea</i>	24
<i>Nitzschia paleacea</i>	3
<i>Nitzschia sp.</i>	3
<i>Rhoicosphenia abbreviata</i>	1
<i>Stauroneis anceps</i>	1
<i>Surirella brebissonii</i>	4
<i>Surirella minuta</i>	+
<i>Surirella robusta</i>	+
<i>Thalassiosira weissflogii</i>	+

Tabelle 6: Bewertung der Ledava/Lendva in Sotina – Slowenien 2016

Lendva, Sotina, 2016

BIOLOŠKI ELE Biologische Qualitätselemente				SPLOŠNI FIZIKALNO-KEMIJSKI ELEMENTI KAKOVOSTI Physikalisch-chemische Parameter			Posebna onesnaževala National geregelt Schadstoffe
Fitobentos in makrofiti Phytobenthos und Makrophyten		Bentoški nevretenčarji Makrozoobenthos					
Saprobnost Saprobie	Trofičnost Trophie	Saprobnost Saprobie	Hidromorfo loška spremenje nost Hydromorp hologie	BPK5	NO3	TP	
dobro	slabo	dobro	slabo	dobro	dobro	dobro	dobro

Mejne vrednosti za uvrstitev v razred ekološkega stanja					
REK (EQR)	Razred kakovosti – ekološko stanje				
≥0,80	zelo dobro			very good	sehr gut
0,60 - 0,79	dobro			good	gut
0,40 - 0,59	zmerno			moderate	mäßig
0,20 - 0,39	slabo			poor	unbefriedigend
< 0,20	zelo slabo			bad	schlecht

**ANHANG 3: Legistische Grundlagen der Untersuchungstätigkeit im  
Rahmen der „Ständigen österreichisch-slowenischen Kommission für die  
Mur“**

(Österreichisches) Wasserrechtsgesetz

Gewässerzustandsüberwachungsverordnung 2006,

Qualitätszielverordnung Chemie Oberflächengewässer 2006 i.d.g.F.

Qualitätszielverordnung Ökologie Oberflächengewässer 2010 i.d.g.F.

Zakon o vodah (Wasserhaushaltsgesetz),

Zakon o varstvu okolja (Umweltgesetz),

Pravilnik o monitoringu stanja površinskih voda (Uradni list RS, št. 10/09, 98/10, 81/11, 73/16)

Uredba o stanju površinskih voda (Uradni list RS, št. 14/09, 98/10, 96/13, 24/16).