

Príloha č.1  
k Záverečnému protokolu 2021

Štatistické údaje o terénnych prácach vykonaných počas tretieho spoločného preskúšania hraničných znakov v rokoch 2011 až 2020										Zistené chyby v hr. dokumentoch			
Vycistená kruhová plocha okolo hr. znaku											15	14	15
Hr. pruh vyčistený po nasledujúci hr. znak (km)											0	53	0
Hr. znak natretý a popísaný											2	0	78
Obnovená poškodená alebo chýbajúca podzemná značka											0	0	0
Zmenený druh hr. znaku											13	12	14
Priame značenie zmenené na nepriame alebo opačne											11	12	13
Osadenie doplnkového hr. znaku											9	8	9
Poloha hr. znaku geodeticky preskúšaná alebo novo zameraná											8	7	8
Ohrozený hr. znak premiestnený na bezpečné miesto											7	0	7
Hr. znak premiestnený na správne miesto											1	1	1
Naklonený hr. znak uvedený do správnej polohy											33	0	33
Chýbajúci hr. znak nahradený novým											2	3	4
Silne poškodený hr. znak nahradený novým											0	1	0
Oprava poškodeného hr. znaku											0	1	1
Hraničné znaky v poriadku											1	2	1
Počet kontrolovaných hr. znakov na hraničnom úseku											0	0	0
Dĺžka hraničného úseku v km											0	0	0
Hraničný úsek											0	1	1
SUMA											9	9	9
											400	400	400